Vscan - Cómo comenzar

Compruebe el contenido

1. Vscan con sonda
2. Estación de expansión
3. Cable USB 2.0
4. Tarjeta de almacenamiento microSD (ya instalada en Vscan)
5. Batería
6. Transformador CA/CC y enchufes adaptadores
7. Tarjeta de referencia rápida
8. Gel de ultrasonido
9. Estuche blando
10. CD-ROM del software Vscan gateway
11. CD-ROM de manual del usuario
12. Tarjeta microSD con software de fábrica (en sobre sellado)
13. Lista de números telefónicos del centro de soporte de Global Ultrasound

2 Coloque la batería



3 Cargue la batería

1. Seleccione el enchufe

Adaptador



2. Instale



3. Enchufe

Cargue



Luz indicadora: - Ámbar: batería en proceso de carga
- Verde: batería completamente cargada

Cargue por completo antes del primer uso.

4 Conecte



5 Active el dispositivo Vscan y el software Vscan gateway

Siga uno de los tres escenarios a continuación.

Escenario 1

Usted tiene una computadora con acceso a Internet y puede instalar el software en la computadora.

1) Instale el software Vscan gateway.
2) Acople el dispositivo Vscan y abra la pantalla.
3) Ejecute el software Vscan gateway (icono en el escritorio).
4) Siga las instrucciones en pantalla para activar Vscan y el software Vscan gateway.
5) Configure Vscan (vea a continuación).

Consulte la sección de activación en línea en el manual del usuario para más información.

Escenario 2

Usted tiene una computadora sin acceso a Internet, pero puede instalar el software en la computadora.

1) Instale el software Vscan gateway.
2) Acople el dispositivo Vscan y abra la pantalla.
3) Ejecute el software Vscan gateway (icono en el escritorio).
4) Llame a su contacto de servicio GE local (consulte los números de teléfono del centro de soporte de Global Ultrasound incluidos con su dispositivo Vscan o en el manual del usuario).
5) Siga las instrucciones suministradas por el Servicio Técnico de GE para activar Vscan y Vscan gateway.
6) Configure Vscan (vea a continuación).

Consulte la sección de activación sin conexión en el manual del usuario para más información.

Escenario 3

Activación de Vscan solo cuando NO se instala el software.

Si no tiene acceso a Internet:

1) Llame a su contacto de servicio GE local para obtener la clave de activación (consulte los números de teléfono del centro de soporte de Global Ultrasound incluidos con su dispositivo Vscan o en el manual del usuario).
2) Configure Vscan e introduzca la clave de activación (vea a continuación).

Si tiene acceso a Internet:

1) Vaya a http://vscan.gehealthcare.com.
2) Haga clic en "Propietarios" y luego en "Formulario de activación".
3) Complete el formulario para recuperar la clave de activación de Vscan.
4) Configure Vscan e introduzca la clave de activación (vea a continuación).

Consulte la sección de activación de Vscan sin el software Vscan gateway, para más información.

Configuración de Vscan

1. Seleccione el idioma.



2. Ajuste la hora.



3. Ajuste la fecha.

Clave de activación de Vscan

Solo Escenario 3.

1. Ingrese la Clave de activación.

Consejo:
Use ← / → si necesita corregir.

Batería

- Completamente cargada.
- Parcialmente descargada.
- Baja: prepararse para recargar.
- Descargada: recargar.
- Cargando

Tarjeta MicroSD

- Vacía.
- Parcialmente llena.
- Casi llena.
- Llena: cambiar o vaciar.
- Sin tarjeta.

Menú

- Crear examen.
- Realizar medición.
- Seleccionar parámetro predefinido.
- Abrir Galería.
- Configurar.

Vscan CE 0470

Las leyes de los Estados Unidos establecen que este dispositivo solo puede ser utilizado por médicos o vendido bajo orden médica.

Lea y comprenda el manual del usuario antes de utilizar el dispositivo Vscan.

Contraindicación: La unidad de ultrasonido Vscan no está diseñada para uso oftalmológico ni para otros usos en los que el haz acústico atraviese el ojo.

GE Vingmed Ultrasound A/S, Strandpromenaden 45, N-3191 Horten, Noruega

ESPAÑOL
GM200184-03

Tarjeta de referencia rápida Vscan

Exploración

Anotación de voz

Revisar y almacenar



Medir



Galería